

## 8. AUTRES THERMOMETRES ET/OU HYGROMETRES TOUS USAGES

**ITE-8031**

**THERMOMETRE DIGITAL**  
(Sélection en °C ou en °F)

### DESCRIPTION

- Gamme de mesure : **-50°C à 1300°C** (-50°F à 1999°F).
- Thermocouple de type K.
- Température et humidité d'utilisation : 0°C à 50°C (32°F à 122°F), 0 % RH - 80 % RH.
- Température et humidité de stockage: -10°C à 60°C (14°F à 140°F), 0 % RH -70 % RH.
- Fonction d'enregistrement de données.
- Affichage de la sonde connectée T1 & T2.
- Mesure différentielle T1 - T2.
- Batterie 9 V incluse.

