

# RACCORDS FRIGORIFIQUES ACIER FORGE A SOUDER

“ACIER 3000 & SCHEDULE 80”  
GORGES À SOUDER “SW” (SOCKET WELDING)

## CONNEXIONS OFFERTES

- **SW** (Gorge femelle pour emmanchement d'un tube acier pour souder).
- **Queue lisse à Souder** (Queue à Souder du même diamètre que le tube acier à raccorder).

## DESCRIPTION & UTILISATION

- Tous ces raccords en **ACIER FORGE** s'utilisent en **FROID, CLIMATISATION, MARINE & CHIMIE**.
- Utilisés avec tubes acier à la **norme NFE 20-001**.
- Utilisés avec tubes acier (**norme NFA 48-005**).
- Utilisés avec tubes acier “**Basse Température**”.
- Utilisés avec tous autres tubes Standards, de marine, de chimie.

## NORMES

- Voir page.

## NOTE POUR SCHEMAS CI-CONTRE

- **e** = Epaisseur Nominale du Tube.
- **B mini** = 1,09 e (nominal) jamais inférieur à 3,2 mm.

## PRECAUTION POUR INSTALLATION

- Pour éviter toute fissure après soudure, il est recommandé de retirer le tube (hors du fond de l'emmanchement) d'environ **1,5 mm** (1/16”) avant soudure.

