

## 8. ПОПУЛЯРНЫЕ ОБЩЕЦЕЛЕВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

### ITE-8031

Цифровой термометр  
Режим измерений °C/°F

#### Технические характеристики

- Температурный диапазон: **-50°C** до **1300°C** (-50°F до 1999°F).
- Термоэлектрический зонд типа 'K'.
- Рабочая температура и влажность: **0°C** до **50°C** (32°F до 122°F), 0 % RH до 80 % RH.
- Температура и влажность хранения: **-10°C** до **60°C** (14°F до 140°F), 0 % RH до 70 % RH.
- Функция фиксирования данных.
- Дисплей показывает T1 и T2 одновременно.
- T1 - T2 дифференциальное измерение температуры.
- Поставляется с 9 В батареей.

