

ITE-8031 цифровой термометр



Мы гордо представляем наш новый цифровой термометр **ITE-8031**. Этот термометр заменяет старый тип ITE-8030. Термометр **ITE-8031** имеет больше возможностей как предыдущий тип. Термометр, очень высокого качества, может использоваться с любым термоэлектрическим зондом типа К. Каждый термометр имеет 9В батарейку и запасной зонд. Этот термометр имеет также следующие характеристики:

- Выбор между °C и °F
- Диапазон измерения: -50°C до - 1300°C (-50°F до - 1999°F)
- Рабочая температура и влажность: 0°C до 50°C (32°F до 122°F), 0-80% RH
- Температура и влажность хранения: -10°C до 60°C (14°F до 140°F), 0-70% RH
- Функция фиксирования данных
- Дисплей показывает T1 и T2 одновременно
- T1 - T2 дифференциальное измерение температуры

Имеющиеся зонды:

- **PR-AIR**: воздушный зонд для общих условий, особенно для сложных или труднодоступных мест
- **PR-PUNCT**: прокалывающий зонд для измерения температуры жидкостей, гелей или воздуха.
- **PR-SURF**: поверхностный зонд для измерения ровных или изогнутых поверхностей.

Тип	Диапазон	Отклонение	Описание
PR-AIR Воздушный зонд	-50°C до 200°C -58°F до 392°F	±2.2°C или ±0.75% (±3.6°F или ±0.75%)	С изоляционной лентой Тефлон Максимальная изоляционная температура: 260°C
PR-PUNCT Прокалывающий зонд	-50°C до 1000°C -58°F до 1832°F	±2.2°C или ±0.75% (±3.6°F или ±0.75%)	3.2φ×150мм металлическая оболочка 100 см компенсационный кабель
PR-SURF Поверхностный зонд	-50°C до 750°C -58°F до 1382°F	±2.2°C или ±0.75% (±3.6°F или ±0.75%)	100см компенсационный кабель 12.5φ×94мм ручка