

ITE-8909

**INFRAROT THERMOMETER IN PISTOLENFORM
(OPTIONAL MIT ZUSÄTZLICHEM FÜHLER)**


MERKMALE

- Kein Kontakt zur Messung der Oberflächentemperatur nötig.
- Eingebautes K-Typ Thermometer.
- °C/°F Umschalter.
- Große LCD Anzeige.
- Stoß- und sturzfestes Plastikgehäuse, sehr handlich, da externer Tragegriff vorhanden.
- Memoryfunktion.
- Automatische Abschaltfunktion.
- Mit Sonde, um per Infrarot gemessene Temperatur durch Oberflächensonde bestätigen zu können.
- 9 V Batterie inklusive.

WEITERE MERKMALE

- Messbereich: **-10 bis +350°C** (+14°F bis +662°F).
- Auflösung: **1°C**.
- Genauigkeit **± 2 %** vom gemessenen Wert, bzw. **± 2°C** (± 3°F), je nachdem, welcher Wert größer ist.
- Messintervall: **1x pro Sekunde**.
- Arbeitstemperatur: **0°C bis +50°C** (+32°F bis +122°F).
- Die Luftfeuchtigkeit sollte **80 %** nicht übersteigen.
- Emissionsgrad von **0,1 bis 0,95** einstellbar.
- Abmessungen: **195 mm x 120 mm x 58 mm** (7,7" x 4,7" x 2,3").
- Gewicht: **265 g** (0,6 lbs).
- Ersatzsonden Typ **"PR"**.

Durchmesser des Messfeldes



Entfernung zum Messobjekt



ITE-8909