

## 7. MECHANISCHE "ITE" VAKUUMMETER

### 827-VRP RELATIVES VAKUUMMETER, 80 mm Durchmesser

- Pulsationsfreies, relatives Vakuummeter, 80 mm Durchmesser.
- Manueller Stellzeiger, um einen Referenzwert markieren zu können.
- 1/8" NPT Außengewindeanschluss an der Vakuummeterunterseite.
- Skala in mbar, 1000-0mbar, Klasse 1.6.
- Kalibrierschraube.
- 1/4" Drehung zum Öffnen des Schauglases.
- Manometer hat drei Öffnungen als Fixierpunkte auf der Rückseite für eine eventuelle Wandmontage.

### 627-VRP RELATIVES VAKUUMMETER, 60 mm Durchmesser

- Pulsationsfreies, relatives Vakuummeter, 60mm Durchmesser
- Manueller Stellzeiger, um einen Referenzwert markieren zu können
- 1/8" NPT Außengewindeanschluss an der Vakuummeterunterseite.
- Skala in mbar, 1000-0mbar, Klasse 1.6
- Kalibrierschraube
- 1/4" Drehung zum Öffnen des Schauglases

**2001-VG** 1-VENTIL-PRÜFARMATUR mit relativem Vakuummeter 827-VRP, (1000-0 mbar), 80 mm, 2 x 1/4" SAE Außengewindeanschluss sowie einem Sicherheitsventil gegen Überdruck

**W3-V-80** 3-WEGE PRÜFARMATUR mit Kugelventil  
1/4" SAE außen x 3/8" SAE außen x 3/8" SAE innen

