

POINTEAUX A FRAPPER

193-S
193-S-SP

ETUI VINYL avec 4 Pointeaux $1/4''$, $3/8''$, $1/2''$ et $5/8''$
ETUI VINYL avec 4 Pointeaux $1/4''$, $3/8''$, $1/2''$ et $5/8''$,
mais livré sous emballage plastique.

- Permet de réaliser un évasement (ODS Femelle) sur l'extrémité d'un tube pour emmanchement direct (et brasure Cu/Cu) d'un tube de même diamètre. On utilise des pointeaux à frapper.

93-S-03
93-S-04
93-S-05
93-S-06
93-S-08
93-S-10
93-S-12
93-S-14
SP-94
SP-95

POINTEAU à frapper : pour $3/16''$
POINTEAU à frapper : pour $1/4''$
POINTEAU à frapper : pour $5/16''$
POINTEAU à frapper : pour $3/8''$
POINTEAU à frapper : pour $1/2''$
POINTEAU à frapper : pour $5/8''$
POINTEAU à frapper : pour $3/4''$
POINTEAU à frapper : pour $7/8''$
POINTEAU à frapper : pour $1/2''$, $5/8''$ et $7/8''$
POINTEAU à frapper : pour $1/4''$, $5/16''$, $3/8''$, $1/2''$ et $5/8''$



Enfermer le tube à évaser dans la barrette de maintien et le faire dépasser d'une hauteur égale à celle du mandrin sur le pointeau

Evaser l'extrémité d'un tube en une connexion O.D.S. puis insérer par emmanchement, un autre tube. L'assemblage est prêt pour une brasure douce et rapide Cu/Cu

