


PRT-8020 ФАЗОВЫЙ ТЕСТЕР

Технические характеристики

- Показывает правильное подключение в 3 фазы и предотвращает повреждение.
- Сохраняет время, не нужно отсоединять сцепление ведущего вала.
- Идентифицирует открытый поток воздуха.
- Как визуальные, так и звуковые фазы идентификации.
- Индикатор низкой зарядки батарейки (что может привести к неточным показаниям при тестировании).
- Электробезопасность: с двойной изоляцией IEC/EN 61010-1 CAT III / 600 В / CE.
- Надёжные и прочные компоненты.
- Зажимы открываются на 12 мм ($1/2''$).
- Карманного размера.

Спецификации

- Сигнал входного напряжения: от 50 В AC до 500 В AC, защита от перегрузки до 750 В AC.
- Сигнал входной частоты: от 45 Гц до 65 Гц.
- Рабочая температура: от 0°C до +40°C.
- Рабочая влажность: меньше 80 % чем относительная влажность
- Электропитание: 9 В батарейка в комплекте.
- Размеры: **85 мм x 50 мм x 20 мм**.
- Вес: 210 г вместе с батарейкой.
- Включены следующие аксессуары: 200 см проводника с зажимами, инструкция пользования, виниловый мешочек.



PRT-8020